



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-002945	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Muro perimetral, malla galvanizada



Foto 2: Muro perimetral, malla galvanizada




Foto 3: Baranda de metal




Foto 4: Baranda de metal




Foto 5: Losa o patio



Foto 6: Losa o patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN
DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN