

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Caserio Chanjón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chanjón, Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0034-41		2/06/2025




FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de metal por madera



FOTO 2: Sustitución de piso por piso granito




FOTO 3: Sustitución de piso y pintura en paredes




FOTO 4: Sustitución de pintura



FOTO 5: Sustitución de canal de PVC






FOTO 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---