

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Caserio Chanjón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chanjón, aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0034-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: sustitucion de lamina



Foto 2: piso granito



Foto 3: pintura en paredes



Foto 4: puertas de metal



Foto 5: canales PVC




Foto 6: proyecto culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---