



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0046-41	FECHA:	5/06/2025




Foto 1: Implementación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de canal de pvc




Foto 5: Sustitución de piso de granito




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

