

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEMENTERIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0046-41	FECHA:	mes de julio 2025



Foto 1: Inicio de la realización de estufas artesanales




Foto 2: Inicio de la realización de estufas artesanales




Foto 3: Inicio de mesa de concreto y lavatrastes




Foto 4: Inicio de la colocación de piso



Foto 5: Inicio de muro




Foto 6: Inicio de pintura en áreas internas y externas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

