



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEMENTERIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0046-41	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Finalización de mesa de concreto, lavatrastes con puertas




Foto 2: Finalización de balcones, ventana y muro



Foto 3: Finalización de inodoro y accesorios




Foto 4: Colocación de puerta




Foto 5: Terminación de piso



Foto 6: Finalización de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actuar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

