



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sacsajal, aldea Tojalte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0054-41	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Mejoramiento de Baranda Segundo Nivel Centro Educativo



Foto 2: Mejoramiento de Rejilla de Patio




Foto 3: Repello de muros exterior Color Gris y Blanco



Foto 4: Repello en muros interior color gris y blanco



Foto 5: Mejoramiento Estufa Artesanal Cocina




Foto 6: Mejoramiento Mesa de concreto en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacsajal, aldea Tojalte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0054-41	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Mejoramiento Puerta de Metal



Foto 8: Mejoramiento de Ventanas de Metal y Balcones



Foto 9: Mejoramiento de Ventana de Metal y Balcon



Foto 10: Mejoramiento Puerta de Metal



Foto 11: Mejoramiento Puerta de Metal



Foto 12: Sustitución de Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

