

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RAMOS ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0065-43	FECHA:	20/03/2025



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE CANAL




SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

