

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RAMOS ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0066-41	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO



REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



COLOCACIÓN DE AZULEJO Y PISO ANTIDESLIZANTE



SUSTITUCIÓN DE PISO



INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Caserio Ramos Aldea Ical
Colotenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
MATUTINA, CASERIO RAMOS ALDEA ICAL, HUEHUETENANGO