

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0922-41	FECHA:	6/06/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR METAL




Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Padres de Familia

[Signature]

E.O.R.M. ALDEA LA VEGA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
COLOTENANGO, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

E.O.R.M.
DIRECCION ALDEA LA VEGA
Colotenango, Huehuetenango