

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0922-41	FECHA:	25/07/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR METAL




Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

