

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0922-41	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PUERTA DE METAL




Foto 3: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR METAL






Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB DE LA VEGA, HUEHUETENANGO


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA LA VEGA, Huehuetenango