

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Luminoche, aldea El Granadillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0925-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Servicios sanitario y sus accesorios



Foto 2: Reparación de piso de torta concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta a concreto



Foto 4: sustitución de láminas por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de Estructura de soporte de madera por metal.





Foto 6: Reparación o sustitución de Azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---