



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0926-41	FECHA:	23/09/2025



Foto 1: puertas deterioradas



Foto 2: ventanas deterioradas, vidrios rotos




Foto 3: Barandas oxidadas y despintadas



Foto 4: piso deteriorado



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Pintura deteriorada en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RAFAEL LÓPEZ GODÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la COPB Huehuetenango



ROCEL SALES LEIVA

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

