



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, ALDEA XEMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0926-41	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: puertas deterioradas



Foto 2: ventanas deterioradas, vidrios rotos



Foto 3: Barandas oxidadas y despintadas




Foto 4: piso deteriorado



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Pintura deteriorada en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.

RAFAEL LÓPEZ GODÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



ROCAEL SALES LEIVA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

