



Ministerio de Educación

Gobierno de Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, ALDEA XEMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0926-41	FECHA:	04/12/2025




Foto 1: puertas deterioradas



Foto 2: ventanas deterioradas, vidrios rotos



Foto 3: Barandas oxidadas y despintadas



Foto 4: piso deteriorado




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Pintura deteriorada en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RAFAEL LÓPEZ GODÍNEZ

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia de la Unidad Educativa



ROCAEL SALES LEIVA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

