



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0936-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito para pasillo o corredor de las aulas y pintura en paredes



Foto 2: Sustitución de piso de granito dentro de las 5 aulas




Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico en los servicios sanitarios y 3 salones de clases




Foto 4: Sustitución de azulejo en pared interior de los sanitarios. Sustitución de inodoros.



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento en pasillo principal de la parte interna de los sanitarios y pintura en paredes





Foto 6: Sustitución de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Josep

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Bonifacio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

