



Secretaría de Educación
Pública

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0936-43	FECHA:	10/11/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de granito para pasillo o corredor de las aulas y pintura en paredes



Foto 2: Sustrucción de piso de granito dentro de las 5 aulas




Foto 3: Sustrucción de cableado eléctrico en los servicios sanitarios y 3 salones de clases




Foto 4: Sustrucción de azulejo en pared interior de los sanitarios. Sustrucción de inodoros.



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento en pasillo principal de la parte interna de los sanitarios y pintura en paredes




Foto 6: Sustrucción de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josep



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Ramiro



Firma y Sello Director Centro Educativo