

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0936-43	FECHA:	01/12/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito para pasillo o corredor de las aulas y pintura en paredes




Foto 2: Sustrucción de piso de granito dentro de las 5 aulas




Foto 3: Sustrucción de cableado eléctrico en los servicios sanitarios y 3 salones de clases



Foto 4: Sustrucción de azulejo en pared interior de los sanitarios. Sustrucción de inodoros.



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento en pasillo principal de la parte interna de los sanitarios y pintura en paredes




Foto 6: Sustrucción de grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Josep

Firma y sello del Presidente de la OPR



Boa...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

