

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1414-41	FECHA:	6/6/2025



FOTO 1. CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



FOTO 3. REPARACION DE COCINA



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




FOTO 5. REPARACION DE REPELLO



FOTO 6. VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo de Padres de Familia
Aldea La Vega J. M.
Colotenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea La Vega, Colotenango
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Siete Caminos
Huehuetenango, Guatemala