

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1414-41	FECHA:	25-07-2025




FOTO 1. CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




FOTO 3. REPARACION DE COCINA



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



FOTO 5. REPARACION DE REPELLO



FOTO 6. VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

