

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1414-41	FECHA:	28-08-2025



FOTO 1. CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2. CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




FOTO 3. REPARACION DE COCINA



FOTO 4. SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



FOTO 5. REPARACION DE REPELLO




FOTO 6. VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA
EORM Caserio Siete Caminos
Aldea La Vega J.M.
Consejo de Padres de Familia
Colotenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea La Vega, Colotenango
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Siete Caminos
Huehuetenango, Guatemala