

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio La Barranca Chiquita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Barranca Chiquita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1572-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



FALTA PISO DE GRANITO.



Foto 2: dentro de la cocina



Foto 3: cambiar todo el techo laminas troqueladas



Foto 4: pintar



Foto 5: piso de granito




Foto 6: pinturas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---