

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chexap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0007-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de techo y piso de cemento de torta



Foto 2: Sustrucción de techo de lamina por lamina Troqueladacalibre 26 y sustitucion de fijacion capote por capote de metal.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal y mantenimiento de estructura.



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento de Balcones de metal lijado y pintado con pintura anticorrosiva




Foto 6: Mantenimiento de estructura (lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

