

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TWI-XAP, ALDEA QUIAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0009-42	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Mejoramiento con estructura de techo



Foto 2: Mejoramiento con piso de torta de concreto




Foto 3: Reparación de sistema eléctrico más plafonera más foco ahorrador.



Foto 4: Mejoramiento con tubo HG y malla



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Caserio Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TWI-XAP, ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0009-42	FECHA:	31/08/2025



Foto1: Mejoramiento con estructura de techo



Foto 2: Mejoramiento de estructura poortante de metal




Foto 3: Colocación de estructura portante de metal



Foto 4: Colocación de estructura portante de metal




Foto 5: Mejoamiento de balcones y ventanas.



Foto 6: Sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

