



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TWI-XAP, ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0009-42	FECHA:	31/08/2025



Foto1: Mejoramiento con estructura de techo



Foto 2: Mejoramiento de balcones



Foto 3: Implementación de corredor



Foto 4: Mejoramiento de piso




Foto 5: Mejoamiento de ventanas y techo



Foto 6: Mejoramiento de puesta techo y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.E.D.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

