



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TWI-XAP, ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0009-42	FECHA:	31/08/2025



Foto 1: Mejoramiento y finalización de corredor



Foto 2: Mejoramiento de puerta de metal



Foto 3: Implementación y finalización de piso



Foto 4: Mejoramiento y finalización de ventanas y balcones



Foto 5: Mejoamiento y finalización de piso de aula



Foto 6: Mejoramiento y finalización de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

