



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chexap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0012-43	FECHA:	8/09/2025



Foto1: Sustitucion de techo de lamina por lamina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Pintura de muros Exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de capote de meta, por metal



Foto 5: Instalacion de lamina troquelada aluzinc



Foto 6: Sustitución de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

