

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chexap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0012-43	FECHA:	28/11/25




Foto1: Sustitucion de techo de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Pintura de muros Exteriores e interiores




Foto 4: Sustitución de capote de meta, por metal





Foto 5: Instalacion de lamina troquelada aluzinc



Foto 6: Sustitución de baranda de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo P...
---	---