Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DE PUERTA (2.10m de alto * 1.00m de ancho)

Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO AULA

Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CONCRETO PATIO

Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo Educativo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Cantón Nueva Esperanza
DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Foto7: SUSUTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y sello del Presidente del COEDUCA

Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Nueva Esperanza DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público