

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mapá aldea Palajachuj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0026 - 45	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Pared de edificio en malas condiciones



Foto 2: Pared necesita pintura nueva.



Foto 3: Ventanas necesitan balcones para una mejor protección.



Foto 4: Pared necesita pintura nueva.




Foto 5: Pared necesita repello



Foto 6: Pared necesita repello y pintura nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mapá aldea Palajachuj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0026 - 45	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Pared de edificio en malas condiciones



Foto 8: Servicio sanitario sin luz



Foto 9: Baño sin luz eléctrica



Foto 10: Instalación nuevo servicio sanitario



Foto 11: Instalación de lamparas para cancha polideportiva y cambio de cable





Foto 12: Cambio de cableado en lamparas de cancha polideportiva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mapá aldea Palajachuj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0026 - 45	FECHA:	20/03/2025



Foto13: Cancha polideportiva sin líneas de juego



Foto 14: Lamparas en mal estado



Foto 15: Sustitución de puertas de bodega



Foto 16: Laminas en mal estado



Foto 17: Canales de bajadas de agua en mal estado



Foto 18: Tuvos de bajadas de agua en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
---	---	--	---