

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Positas, caserío Tojchec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	10/10/2025




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo




Foto 3: Sustitución de puertas por metálica



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta por granito



Foto 6: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Positas, caserio Tojchec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (circulación emergente del centro educativo)



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Mano de obra para techo con estructura de tubo galvanizado y lámina troquelada



Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

		 DEL COPB CANTÓN LAS POSITAS SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
	Firma y sello del Presidente de la OPE	

		 DIRECCION Centro Tojchec Caserio Tojchec Palajachul Huehuetenango
	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	