

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM aldea Pueblo Viejo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Pueblo Viejo, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0942-41	FECHA:	05 de junio de 2025




Foto 1: Sustrucción de lámina en mal estado



Foto 2: Sustrucción de lámina en mal estado



Foto 3: Sustrucción de lámina en mal estado



Foto 4: Sustrucción de lámina en mal estado





Foto 5: Sustrucción de estructura portante de madera por metal



Foto 6: Sustrucción de estructura portante de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del COPB
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIÁN
HUEHUETENANGO, GUATEMALA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
