

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palajachuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0943-41	FECHA:	13 de agosto de 2,025



Foto1: Sustitución de lámina nueva,



Foto 2: Sustitución de estructura nueva.



Foto 3: Sustitución de estructura de metal y lámina troquelada nueva.



Foto 4: Instalación de canales y bajadas de agua.



Foto 5: Mantenimiento de balcones



Foto 6: Sustitución de ventanas corredizas más vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de los Padres



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público