

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                  | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB. Anexo a EORM. Aldea Piol | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Piol                  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0945-41                  | FECHA:                         | 6/08/2025                   |



Foto1: Sustitución de Portón



Foto 2: Sustitución de piso de concreto




Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Sustitución de pilas de concreto



Foto 5: Sustitución de malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                             |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                  | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB. Anexo a EORM. Aldea Piol | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Piol                  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0945-41                  | FECHA:                         | 6/08/2025                   |



Foto 7: Resto de vidrios anteriores



Foto 8: Pintra deteriorado en la pared exterior




Foto 9: Columnas del portón de la entrada principal en construcción




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|