

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0947-41	FECHA:	08 de septiembre de 2025



Foto1: Cubierta de lámina y estructura de techo de madera por metal para servicios sanitarios



Foto 2: Mejoramiento con base de metal para tanque de almacenamiento de agua



Foto 3: Sustitución Puerta de metal para bodega



Foto 4: Sustitución de ventanas de aluminio por pvc más vidrio y mejoramiento de balcones de metal para aulas del primer piso del edificio escolar.




Foto 5: Mantenimiento a marcos de aluminio



Foto 6: Sustitución de vidrios de ventanas en bodega y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzabal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0947-41	FECHA:	08 de septiembre de 2025



Foto 7: Mejoramiento del canal de metal y bajada de agua pluvial



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: pintura en muros interiores (aulas)



Foto 10: Sustitución de inodoro



Foto 11: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 12: Sustitución de focos y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la COPB

[Signature]



Firma y Sello Director Dentro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0947-41	FECHA:	08 de septiembre de 2025



Foto 13: Reparación del cableado eléctrico



Foto 14: Sustitución de depósito de agua y tubería de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público