



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Mejoramiento de puerta




Foto 2: Mejoramiento de techo



Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral con malla y tubo HG




Foto 4: Mejoramiento y sustitución de piso




Foto 5: Mejoramiento de ventanas y balcones



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

