Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Instalación de puerta

Foto 2: Mejoramiento de techo

Foto 3: Mejoramiento de balcones



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de piso



Foto 5: Mejoramiento de ventanas



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	6/06/2025

Foto1: Instalación de portones

Foto 2: Muro perimetral

Foto 3: Mantenimiento de balcones

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

COPBM Aldea Chequequix I
CONSEJO EDUCATIVO
San Sebastián H., Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Chequequix I
San Sebastián, Huehuetenango