

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0949-41	FECHA:	3/20/2025



APLICACIÓN DE REPELLO EN PAREDES



SUSTITUCION DE BALCONES




SUSTITUCIN DE VENTANAS



COLOCACIÓN DE BARANDAS DE METAL



MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCION DE CHAPAS DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Aldea T-Xe'joj

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público