

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                             |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. ALDEA PIOL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIOL                  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0969-43    | FECHA:                         | 18/11/2025                  |




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                             |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. ALDEA PIOL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIOL                  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0969-43    | FECHA:                         | 18/11/2025                  |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución inodoro



Foto 10: Mantenimiento a baranda de metal



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
EORM ALDEA PIOL  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
ALDEA PIOL  
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO