

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0969-43	FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025




Foto 1: colocación de nuevos balcones en las ventanas



Foto 2: realización del lijado de la puerta de metal



Foto 3: Instalación de soporte del techo



Foto 4: Preparación de pintura para pintar las paredes de la escuela



Foto 5 : Realización del lijado de las barandas



Foto 6: colocación de canales de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

