

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIOL, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0969-43	FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucción de balcones



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 4: Sustrucción de pintura en las paredes de las aulas




Foto 5 : Mantenimiento de barandas de metal



Foto 6 : Sustrucción de canales de pvc y bajadas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
