

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	19 de septiembre de 2025



Foto 1: Cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de Ventanas de metal por pvc mas vidrio



Foto 4: Mejoramiento de balcones en aulas



Foto 5: Mejoramiento de canal de metal y bajada de agua lluvia pvc 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores, paredes del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Tzábal
San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo
Dirección
San Sebastián Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	19 de septiembre de 2025



Foto 7: Sustrucción de llave de chorro




Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada en multichorro



Foto 9: Sustrucion de focos ahorradores



Foto 10: Sustrucción de interruptores dobles y simples



Foto 11: Reparación de Cableado eléctrico y mejoramiento ducto eléctrico mas accesorios



Foto 12: Sustrucción de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	19 de septiembre de 2025




Foto 13: Sustitución de chimenea de metal por concreto




Foto 14: Mejoramiento de cernido para la circulación multichorro



Foto 15: Reparación de repello por cernido de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo

