



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto1: Cubierto de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de Ventanas de metal por pvc mas vidrio



Foto 4: Mejoramiento de balcones en aulas



Foto 5: Mejoramiento de canal de metal y bajada de agua lluvia pvc 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores, paredes del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzabal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025




Foto 7: Sustitución de llave de chorro




Foto 8: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en multichorro




Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de interruptores dobles y simples



Foto 11: Reparación de Cableado eléctrico y mejoramiento ducto eléctrico mas accesorios



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto 13: Sustitución de chimenea de metal por concreto



Foto 14: Mejoramiento de cernido para la circulación multichorro



Foto 15: Reparación de repello por cernido de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

