



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 28 de noviembre de 2025                   |



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitucion de Ventanas de metal por pvc mas vidrio



Foto 4: Mejoramiento de balcones en aulas



Foto 5: Mejoramiento de canal de metal y bajada de agua lluvia pvc 3"



Foto 6: Pintura en muros exteriores, paredes del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 28 de noviembre de 2025                   |



Foto 7: Sustrucción de llave de chorro



Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada en multichorro



Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 10: Sustrucción de interruptores dobles y simples



Foto 11: Reparación de Cableado eléctrico y mejoramiento ducto eléctrico mas accesorios



Foto 12: Sustrucción de plancha de metal de 3 ornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzabal, San Sebastián Huehuetenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0971-43               | FECHA:                         | 28 de noviembre de 2025                   |



Foto 13: Sustitución de chimenea de metal por concreto



Foto 14: Mejoramiento de cernido para la circulación multichorro



Foto 15: Reparación de repello por cernido de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

