



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1417-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustrucion de lámina por lamina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustrucion de estructura de soporte



Foto 3: Sustrucion de pila de concreto de dos lavamanos



Foto 4: Sustrucion de estufa rural completa



Foto 5: Sustrucion de piso de cemento por piso granito



Foto 6: Reparacion de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo