

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1478-43	FECHA:	20/09/2025



Foto 1: Sustitución de chapas (aulas)



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de canal de metal por canal de PVC



Foto 4: Sustitución de baranda de metal



Foto 5: Mejoramiento de base del deposito de agua y su accesorio




Foto 6: Sustitución de deposito de agua de 2500 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

