

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1478-43	FECHA:	25/10/2025



Foto1: Sustrución de chapas (aulas) Cambio por sustrución de porton



Foto 2: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrución de canal de metal por canal de PVC



Foto 4: Sustrución de baranda de metal



Foto 5: Mejoramiento de base del deposito de agua y su accesorio



Foto 6: Sustrución de deposito de agua de 2500 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público