



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Aquí se realizará sustitución de soporte de madera a metal



Foto 2: Aquí se realizará sustitución de techo



Foto 3: Se realizará sustitución del soporte de metal a metal y de lámina a lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de lamina troquila a troquelada.




Foto 5: Se realizará la sustitución de estos depósitos agua



Foto 6: Se realizará la sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la O
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Caserío Tziminás
Aldea Tzabal
San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Tziminás
DIRECCIÓN
San Sebastián Huehuetenango