

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZIMINAS, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-41	FECHA:	25 DE AGOSTO 2025



Foto1: TECHO SUSTITUIDO



Foto 2: DEPÓSITOS DE AGUA INSTALADOS




Foto 3: PISO SUSTITUIDO



Foto 4: PUERTA DE METAL INSTALADA



Foto 5: PORTONES INSTALADOS



Foto 6: ESTRUCTURA PORTANTE INSTALADO Y TECHO SUSTITUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A. de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Tziminás, Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Tziminás, Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango